



ESPECIFICACIONES DE EMBALAJE


COMPONENTES DEL SISTEMA



Unidad de adquisición



Sensor



Brida




Cable triaxial

Embalajes normales


Caja sola de cartón

Incluidos si es preciso: rotura de espuma, amortiguador de humedad, bolso de burbujas protectoras, bolso de plástico protector y espuma adaptada.



Varias cajas

Paleta de plástico que incluye: polietileno negro, correas de metal, esquinas encajonadas resistentes y amortiguador de humedad.




Opciones (sobre palés de madera)

Opción 1


Embalaje industrial

Bolso bajovació, amortiguador de humedad y caja de madera.



Opción 2

Embalaje industrial con indicador de humedad






GABINETE




Embalaje estándar

Industrial Embalaje


Cajón en madera incluyendo: amortiguador de humedad, bolso en plástico, polietileno negro, envasado al vacío, espuma adaptada, indicador de humedad y paleta adaptada.



Vista interior




Indicador de humedad



Vista exterior



RODILLO DE CABLE




Carrete de cable

Embalaje estándar

Paleta de plástico

Incluidos si es preciso: polietileno negro, correas de metal, esquinas encajonadas resistentes y amortiguador de humedad.




Opciones (sobre palés de madera)

Opción 1


Embalaje industrial

Envasado al vacío, amortiguador de humedad y caja de madera.



Opción 2

Embalaje industrial con indicador de humedad





REGLAMENTO INTERNO DE TRANSPORTE DE CARGA

Todos los materiales en madera utilizados en los embalajes cumplen con los requisitos de la norma ISPM15.

MARCADO



CONDICIONES GENERALES PARA EL TRASLADO / ALMACENAMIENTO

Las especificaciones solo son válidas en el embalaje original de fábrica de VibroSystM.

Todo el material (excepto pegamentos y adhesivos)

Traslado / Periodo corto de almacenamiento (< 3 meses)

- El material deberá almacenarse en interiores para protegerlo de las inclemencias del tiempo.
- Temperatura: -20 a 60 °C [-4 a 140 °F]
- Humedad: hasta 95% HR, sin condensación

Periodo largo de almacenamiento

- El material deberá almacenarse en interiores para protegerlo de las inclemencias del tiempo.
- Temperatura: 0 a 35 °C [32 a 95 °F]
- Humedad: hasta 75% HR, sin condensación

Pegamentos y adhesivos

Traslado

- Temperatura: -20 a 60 °C [-4 a 140 °F]
- Humedad: hasta 95% HR, sin condensación

Periodo corto de almacenamiento (< 3 meses)

- Los pegantes y adhesivos deben ser almacenados en su envase original de venta en un ambiente seco y controlado al abrigo de la luz solar directa. El no almacenamiento de estos productos como es recomendado puede conducir a un deterioro en el rendimiento del producto e invalidar su vida útil.
- Temperatura: 10 a 25 °C [50 a 77 °F]
- Humedad: hasta 75% HR, sin condensación

Periodo largo de almacenamiento

- **ADVERTENCIA:** Debido a su vida útil limitada, los pegamentos y adhesivos no deben ser almacenados por un largo tiempo.



ESTÁNDARES DE ETIQUETADO

Embalaje del producto

Cada producto se presenta en una caja sellada con una etiqueta de seguridad VibroSystM o en una bolsa de plástico termosellado, identificado por una etiqueta de envase del producto. Esta etiqueta incluye: nombre del producto, número de la pieza y número de serie o número del lote, en su caso.



Embalaje de envío

Skids (palés de envío), jaulas y cajas individuales son etiquetadas de la siguiente manera:

- Cada una de las cajas, ya sea enviada como caja única o como parte de un lote en skid, se identifica con una etiqueta de 10 x 10 cm (4" x 4") que incluye: nombre y dirección del destinatario, nombre del funcionario de la recepción, número de referencia del cliente para el pedido, nombre del proyecto y número secuencial de la caja en el número total de cajas incluidas en la remesa.
- Al enviar una sola caja, el peso bruto y las dimensiones se añaden en la etiqueta.



- Cada jaula o palé se identifica con una etiqueta a prueba de agua midiendo 22 x 28 cm (8 ½" x 11") que incluye: nombre y dirección del destinatario, nombre del funcionario de la recepción, número de referencia del cliente para el pedido, nombre del proyecto, peso bruto de la jaula o skid, dimensiones de la jaula o skid, número de referencia VibroSystM del pedido y número secuencial de la jaula o skid en total incluido en esa remesa.

