







Spécifications générales

Opération

• Type de mesure

· Plage de mesure*

Sorties*

· Sensibilité*

Précision

Répétabilité

· Bande passante

· Charge à la sortie en courant

· Charge à la sortie en tension

Dérive en température

 Protection contre les courts-circuits

Alimentation

Tension

• Consommation

 Protection contre l'inversion de polarité

• Délai de préchauffage

Connexion

 Câble intégral submersible Type

> Gaine Longueur

Rayon de cintrage min.

 Longueur max. du câble (intégral + extension)
Pour sortie en courant
Pour sortie en tension

*Matériau de la cible: acier FE360

Proximité sans contact, à courants de Foucault 0 à 8 mm [0 à 315 mils] 7.2 à 20 mA 2 à 10 V 1.60 mA/mm [40.6 µA/mil] 1.00 V/mm [25.4 mV/mil] Selon le facteur de correction ± 5% DC à 500 Hz (-3dB)

 500Ω max. $10 k\Omega$ min. < 10%Intégrée

15 à 30 Vcc 30 mA max. Intégrée

5 minutes

4 fils x 0.22mm² [24 AWG] PUR / ø 7.5 mm [0.295"] 20 m [66"] 40 mm [1.57"]

300 m [984'] 100 m [328']

SPES-108

Capteur de proximité submersible à courants de Foucault


Le capteur de proximité à courants de Foucault SPES-108 est conçu pour mesurer la distance relative d'une surface métallique se retrouvant sous l'eau. Il est habituellement utilisé pour mesurer le dégagement du bout de pale dans les turbines Kaplan ou de la ceinture de roue des turbines Francis. Ce capteur résiste à des niveaux de pression élevés et est muni d'un circuit de conditionnement intégré lui permettant d'être directement branché à de l'équipement de traitement.

Environnement

Caractéristiques physiques

Corps étanche du capteur
Ertalyte® PET-P


Comparaison de courbes typiques (acier inox. vs acier)





Avertissement: La réponse des capteurs inductifs varie selon le matériau de la cible, tel qu'illustré ci-haut. Un calibrage sur site est nécessaire afin de calculer le facteur de correction à appliquer.

Dimensions



Ertalyte^{MD} est une marque déposée de QUADRANT.

Publication: 2015-10-23