





# **PES**<sup>-1</sup>10

# Датчик близости вихревого тока

Датчик близости вихревого тока PES-110 разработан бесконтактного измерения относительной вибрации, смещения и осевого позиционирования. Датчик оснащен встроенной схемой формирования сигнала, которая позволяет напрямую подключиться к оборудованию для обработки.

## Общие спецификации

#### Эксплуатация

• Тип измерений

• Диапазон измерения\*

Выход\*

• Чувствительность\*

• Точность

• Воспроизводимость

• Диапазон частот • Нагрузка при токе на выходе

• Нагрузка при напряжении на

выходе

• Температурный дрейф • Защита от кор. замыкания Бесконтактная близость,

вихревой ток

0-10 мм [0-394 милов]

4-20 мА

0-10 B

1,6 мА/мм [40,6 мкА/мил]

1 В/мм [ 25,4 мВ/мил]

В соответствии с корректи-

рующим фактором

± 5%

Постоянный ток до 500Гц (-3 дБ)

500  $\Omega$  макс.

10 кΩ мин.

< 10%

Встроенный

#### Требования к питанию

• Напряжение 15 до 30 В постоянного тока

• Потребление 30 мА макс.

• Защита от перемены полярности Встроенный

• Время разогрева 5 минут

#### Подключение

• Тип соединителя

4-контактный штыревой

разъем М12

• Макс. длина кабеля

Для тока на выходе Для напряжения на выходе

300 м [984 фута] 100 м [328 футов]

## Условия окружающей среды

• Диапазон температур

Эксплуатация от 0 до 70 °C [от 32 до 158 °F] от -25 до 70 °C /от -13 до 158 °F/ Хранение


• Уровень защиты IP67

### Физические характеристики

• Корпус датчика Хромированная латунь

• Измерительная головка **PBTP** 


#### Типичная диаграмма реакции (сталь в сравнении с нержавеющей сталью)





Внимание: Реакция индуктивных датчиков зависит от конечного материала, как показано на графике выше. Калибровка необходима для расчета соответствующего коэффициента коррекции, которые . будут применяться.

## Габариты



Опубликовано: 2015-10-26

<sup>\*</sup>Целевой материал: сталь FE360